

Mark Levinson 修理受付機種一覧

更新日：2022年3月

- 「修理受付機種一覧」に記載の機種でも、故障内容によりましては、修理が不可能な場合もございますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。
- 代替部品での修理になる場合もございますので、ご了承ください。
- ——で消されている機種は、既に部品の供給が終了しておりますので修理をお引き受けできません。
- 弊社にて輸入取り扱いの無い機種につきましては、補修部品等の供給が得られないため、修理をお引き受けできません。

プリアンプ

- ——JC-2/JC-2L
- ——LNP-2/LNP-2L
- ——ML-1L
- ——ML-6/ML-6L/ML-6AL/ML-6BL
- ——ML-7/ML-7L/ML-7AL
- ——ML-10L
- ——ML-12L
- No26L
- No26SL
- No28L
- No32L
- No320S
- No326S
- No38L
- No38SL
- No380L
- No380SL
- No52
- No523
- No5206
- No526

パワーアンプ

- ~~JC-3~~
- ~~ML-2L~~
- ~~ML-3~~
- ~~ML-9L~~
- ~~ML-11L~~
- No20L
- No20.5L
- No20.6L
- No23L
- No23.5L
- No27L
- No27.5L
- No29L
- No33HL
- ~~No33L~~
- No331L
- No331.5L
- No332L
- No332.5L
- No333L
- No333.5L
- No334L
- No335L
- No336L
- No431L
- ~~No432L~~
- ~~No433L~~
- ~~No434L~~
- ~~No436L~~
- No53
- No5302
- No531H

- No532
- No532H
- No533H
- No534
- No535H
- No536

インテグレートッド・アンプ

- No383L
- No585
- No585.5
- No5805

プレーヤー

- No31L
- No31.5L
- No37L
- No39L
- No390SL
- No51
- No5101
- No5105
- No512
- No515
- No519

その他

- JC-1
- JC-1AC
- JC-1DC
- ML-5
- PLS-226L

- No25L
- No25SL
- ~~No30L~~
- ~~No30.5L~~
- ~~No30.6L~~
- No35L
- No36L
- No36SL
- ~~No360L~~
- ~~No360SL~~
- No40L